

# SPERL

WERKZEUGTECHNIK  
HIGH QUALITY TOOLS



## PFLEGE- und REINIGUNGSSET

von HSK Einspannschäften

### PFLEGE

Bei Werkzeugen mit einem HSK Einspannschaft ist besondere Sorgfalt bei der Reinigung notwendig. Die Kegelfläche muss frei von Verschmutzung oder Korrosion sein. Bei HSK Aufnahmen muss auch die Plananlage besonders sauber sein.

Achten Sie darauf dass sowohl das Werkzeug als auch die Maschine frei von Verschmutzungen sind. Dies trägt nicht nur zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen bei, sondern auch zu einer langen Lebensdauer Ihrer Werkzeuge.

Unsaubere Flächen an der Schnittstelle führen zu Vibrationen und Unwucht!

### REINIGUNG

Zur Reinigung des Werkzeugschaftes verwenden Sie einen Kegelreiniger der durch leichtes andrücken und drehen Verschmutzungen entfernt. Für die Maschine nehmen Sie das entsprechende Gegenstück. Außerdem ist es von Vorteil vor jedem Gebrauch die Schnittstellen auf gröbere Eindrücke oder sonstige Defekte zu überprüfen.

Um Korrosion vorzubeugen ist es wichtig das Werkzeug mit speziellen Korrosionsschutzölen oder Sprays zu säubern und anschließend mit einem Lappen gut trocken zu reiben, damit sich keine öligen Rückstände darauf bilden.

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem TECHNISCHEN RATGEBER oder Sie rufen uns an.